

## Паспорт технического состояния

Дата приема а/м

26.02.2022

Марка

Kia

год выпуска

2017

Модель

Cerato

трансмиссия

АТ

VIN

XWEFX411BHC005302

Пробег а/м

74 280

Кол-во хозяев

1

Оригинал ПТС

да

нет

Гарантия

да

нет

Диагностическая карта

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Отметки в серв. Книжке о прохождении ТО

Пробег до очередного ТО более 2000 км.

Сервисная книжка в наличии

Руководство по эксплуатации в наличии

Наличие не менее 2-х ключей

Количество подушек безопасности

Сигнализация

Обычная

Автозапуск

Спутник

Нет

Центральный замок

Тип фар

Галогенные

Ксеноновые

Светодиодные

Противотуманные

Обогрев зоны дворников

Подогрев руля

Подогрев сидений

Парктроники

Передний

Задний

Камера заднего вида

Люк

Круиз контроль

Панорамная крыша

Колеса

Секретки

Колпаки

Датчик дождя

Датчик света

Климат

Кондиционер

Климат

Мультимедиа

CD

USB

Штатная

Не штатная

Усилитель руля

Гидроусилитель

Электроусилитель

Обивка салона

Ткань

Кожа

Комбинированный

Тонировка

ЭСП

Передние

Задние

### Примечания:

Рекомендуется выполнить техническое обслуживание автомобиля в соответствии с паспортом технического состояния.

### Внешний осмотр кузова автомобиля

№ п/п	Элемент	Повреждения	Рекомендация	Ранний ремонт/Окрас/Замена
1	Заднее левое крыло			
2	Задняя левая дверь			
3	Передняя левая дверь			
4	Переднее левое крыло			
5	Переднее правое крыло	вмятина	ремонт/окрас	
6	Передняя правая дверь			
7	Задняя правая дверь			
8	Заднее правое крыло	царапина, вмятина	ремонт/окрас	
9	Бампер задний			
10	Дверь багажника			
11	Крыша	скол, ржавчина	ремонт/окрас	
12	Капот	скол	окрас	
13	Бампер передний			
14	Фонарь задний левый			
15	Фара передняя левая			
16	Фонарь задний правый			
17	Фара передняя правая			
18	Лобовое стекло			
19	Левый порог			
20	Правый порог			Восстановлен
21	Передняя панель кузова			




Таблица технического состояния автомобиля

	норма*	не норма
1	v	v
2	v	
3	v	
4	-	
5	v	
6	v	
7	v	
8	v	
9	v	
10	v	
11	v	
12	v	
13	-	
14	v	
15	v	
16	v	
17	v	
18	v	
19	v	
20	v	
21	v	
22	v	
23	v	
24	v	
25	v	
26	v	
27	v	
28	-	v
29	v	
30	v	
31	v	
32	v	
33	v	
34	-	
35	v	
36	v	
37	v	
38	v	
39	v	v
40	v	
41	v	
42	v	
43	-	
44	v	
45	v	
46	v	
47	-	
48	-	v
49	-	
50	v	
51	-	v
52	v	
53	v	
54	v	
55	v	
56	v	
57	-	v
58	v	
59	v	
60	v	
61	v	
62	v	
63	v	v
64	v	
65	v	

\* данный элемент является работоспособным и соответствует возрасту или пробегу автомобиля

\*\* нет возможности проверить данный узел на всех режимах его работы, в связи с чем Покупатель осознает и согласен с тем фактом, что в случае выявления недостатка в данном узле, такой недостаток оговаривался между Покупателем и Продавцом до подписания настоящего договора. Все расходы, связанные с ремонтом/заменой данного узла, Покупатель несет самостоятельно и возмещению Продавцом не подлежат.

подпись мастера

подпись клиента