

Паспорт технического состояния

Дата приема а/м

07.03.2022

Марка

Volkswagen

год выпуска

2012

Модель

Polo

трансмиссия

АТ

VIN

XW8ZZZ61ZCG040613

Пробег а/м

75 150

Кол-во хозяев

1

Оригинал ПТС

да

нет

Гарантия

да

нет

Диагностическая карта

да

нет

Отметки в серв. Книжке о прохождении ТО

да

нет

Пробег до очередного ТО более 2000 км.

да

нет

Сервисная книжка в наличии

да

нет

Руководство по эксплуатации в наличии

да

нет

Наличие не менее 2-х ключей

да

нет

Количество подушек безопасности

Сигнализация

Обычная

Автозапуск

Спутник

Нет

Центральный замок

Тип фар

Галогенные

Ксеноновые

Светодиодные

Противотуманные

Обогрев зоны дворников

Подогрев руля

Подогрев сидений

Парктроники

Передний

Задний

Камера заднего вида

Люк

Круиз контроль

Панорамная крыша

Колеса

Секретки

Колпаки

Датчик дождя

Датчик света

Климат

Кондиционер

Климат

Мультимедиа

CD

DVD

Не штатная

Штатная

Усилитель руля

Гидроусилитель

Электроусилитель

Обивка салона

Ткань

Кожа

Комбинированный

Тонировка

ЭСП

Передние

Задние

Примечания:

Рекомендуется выполнить плановое техническое обслуживание автомобиля в соответствии с паспортом технического состояния.

Износ передних тормозных дисков.

Сломано крепление ЭБУ.

Внешний осмотр кузова автомобиля

№ п/	Элемент	Повреждения	Рекомендация	Ранний ремонт/Окрас/Замена Восстановлено
1	Заднее левое крыло			
2	Задняя левая дверь			
3	Передняя левая дверь	вмятина	ремонт/окрас	
4	Переднее левое крыло	вмятина	ремонт/окрас	
5	Переднее правое крыло			
6	Передняя правая дверь			
7	Задняя правая дверь	скол, вмятина, царапина	ремонт/окрас	
8	Заднее правое крыло	вмятина	ремонт/окрас	
9	Бампер задний			Восстановлено
10	Дверь багажника			
11	Крыша			
12	Капот	скол	окрас	
13	Бампер передний			
14	Фонарь задний левый			
15	Фара передняя левая			
16	Фонарь задний правый			
17	Фара передняя правая			
18	Лобовое стекло			
19	Левый порог			
20	Правый порог			
21	Передняя панель кузова			
22	Левая боковина кузова			
23	Правая боковина кузова			





Таблица технического состояния автомобиля

		норма*	не норма
1	Наличие запасного колеса	v	
2	Наличие штатного набора инструментов, домкрата		v
3	VIN номер присутствует на всех деталях, на которых должен быть указан для данных моделей	v	
4	Пробег не подтвержден заездами на ТО в ГК "КАН АВТО"	-	
5	Состояние государственного номера	-	
6	Работоспособность бортового компьютера	v	
7	Регулировка наружных зеркал, привод складывания, обогрев	v	
8	Работоспособность стеклоподъемников	v	
9	Работоспособность multifunctional рулевого колеса	-	
10	Звуковой сигнал	v	
11	Освещение салона	v	
12	Подсветка приборов	v	
13	Внутреннее зеркало заднего вида (регулировка, функция затемнения)	v	
14	Работа и регулировка люка или панорамной крыши	-	
15	Система обдува/обогрева/ кондиционирования салона (аффективность, регулировка)	v	
16	Обогрев руля и сидений в исправном состоянии	v	
17	Отсутствие индикации неисправности на панели приборов	v	
18	Работоспособность регулировки рулевой колонки	v	
19	Работоспособность щеток стеклоочистителя, состояние щеток	v	
20	Работоспособность омывателей лобового стекла (заднего стекла, если применимо) и омывателей фар	v	
21	Открытие / Закрытие перчаточного ящика	v	
22	Работоспособность ремней безопасности	v	
23	Состояние обивки сидений и коврик соответствует возрасту и пробегу автомобиля	v	
24	Состояние внутренних панелей салона соответствует возрасту и пробегу автомобиля	v	
25	Работоспособность замков и механизмов открывания дверей, крыши багажника, лючка топливного бака, центрального замка	v	
26	Состояние багажного отделения, обивки и сетки багажника соответствует возрасту и пробегу автомобиля	v	
27	Работа двигателя на холостом ходу - шумность, уровень вибрации соответствует норме	v	
28	Сцепление исправно и обеспечивает плавное переключение (для а/м с МКПП)**	-	
29	Работоспособность трансмиссии. Отсутствие посторонних шумов, ударов, рывков.**		v
30	Управляемость автомобиля, реакция на поворотах рулевого колеса	v	
31	Работоспособность рабочей тормозной системы	v	
32	Работоспособность стояночного тормоза	v	
33	Отсутствие посторонних шумов и вибраций при движении	v	
34	Работоспособность спидометра, тахометра	v	
35	Работоспособность круиз-контроля и системы ограничения скорости (если применимо)	-	
36	Работоспособность одометра и счетчика суточного пробега	v	
37	Работоспособность датчика уровня топлива	v	
38	Работоспособность датчика парковки	v	
39	Работоспособность мультимедийной системы, навигации	v	
40	Работоспособность розеток, прикуривателя, разъема для подключения медианосителей	v	
41	Уровень масла в двигателе	v	
42	Уровень тормозной жидкости	v	
43	Уровень охлаждающей жидкости	v	
44	Уровень жидкости в гидроусилителе руля	-	
45	Замер компрессии двигателя	v	
46	Состояние передней подвески, герметичность передних амортизаторов	v	
47	Состояние задней подвески, герметичность задних амортизаторов	v	
48	Герметичность системы гидроусилителя рулевого управления	-	
49	Состояние рулевой рейки, рулевых тяг, рулевых наконечников		v
50	Уровень масла в КПП (при наличии щупа)	-	
51	Состояние ремней навесных агрегатов (визуальный осмотр)	v	
52	Состояние ГРМ (цепь/ремень)		v
53	Состояние ШРУС и защитных кожухов	v	
54	Герметичность патрубков и уплотнителей двигателя	v	
55	Герметичность патрубков и уплотнителей трансмиссии	v	
56	Состояние радиаторов охлаждения	v	
57	Состояние системы охлаждения ДВС	v	
58	Состояние аккумуляторной батареи		v
59	Проверка внешнего освещения	v	
60	Работоспособность системы обогрева заднего стекла (и, если применимо, лобового стекла)	v	
61	Состояние топливной системы	v	
62	Состояние системы СР		v
63	Состояние несущих элементов, днище	v	
64	Состояние колесных дисков и резины		v
65	Блок управления не содержит информации об ошибках и неисправностях	v	

* данный элемент является работоспособным и соответствует возрасту или пробегу автомобиля

** нет возможности проверить данный узел на всех режимах его работы, в связи с чем Покупатель осознает и согласен с тем фактом, что в случае выявления недостатка в данном узле, такой недостаток оговаривался между Покупателем и Продавцом до подписания настоящего договора.

Все расходы, связанные с ремонтом/заменой данного узла, Покупатель несет самостоятельно и возмещению Продавцом не подлежат.

подпись мастера

подпись клиента